

消火栓及び避難器具設備設置状況一覧表

小学校

学校名	消火栓	製造から 10年以上 経過した ホースの数 (A)	(A)のうち 耐圧試験対 象本数	消火器	交換が必 要な消火 器	避難器具		誘導灯	誘導標識	備考
						救助袋	避難はしご等			
新紺屋	12	22	3	28	6	2	2	8	14	
湯田	14	28	12	59	17	0	3	4	33	
伊勢	14	28	4	40	0	1	2	0	33	
朝日	8	8	0	27	1	0	6	9	32	
里垣	14	24	5	37	11	0	4	4	40	
相川	14	22	1	37	9	0	2	5	24	
国母	14	26	4	41	12	0	4	11	19	
貢川	13	13	0	26	8	0	3	5	27	
千塚	10	10	0	34	12	0	6	0	29	
池田	16	22	12	32	0	0	2	5	40	
北新	8	8	0	19	3	0	4	0	25	
千代田	1	2	1	22	5	0	0	2	2	
甲運	9	9	0	32	5	3	0	5	26	
玉諸	12	19	0	54	30	2	2	7	50	
山城	20	38	16	59	23	0	6	5	45	
大里	13	21	2	49	13	0	6	4	43	
東	14	21	11	51	40	0	5	4	30	
羽黒	17	34	6	55	18	2	2	5	48	
石田	16	32	4	48	9	0	2	5	56	
新田	16	24	16	51	14	0	5	3	42	
大国	15	0	0	44	20	0	7	5	23	
舞鶴	14	15	4	31	2	0	4	5	45	
中道南	8	12	0	30	10	0	0	13	11	
中道北	8	0	0	27	27	0	0	5	18	
善誘館	12	24	6	58	16	0	2	3	34	
計	312	462	107	991	311	10	79	122	789	